【別添様式2:不適合事象完了報告書】

然粗大ごみ二次破砕機内部 9 時 48 分 過してある不燃粗大ごみ二次破砕機内部で小規模 設置してある爆発検知器で検知した。) こごみから可燃性ガスが発生し、火花が着火して と思われる。
量してある不燃粗大ごみ二次破砕機内部で小規模 设置してある爆発検知器で検知した。) こごみから可燃性ガスが発生し、火花が着火して
设置してある爆発検知器で検知した。) ごみから可燃性ガスが発生し、火花が着火して
こごみから可燃性ガスが発生し、火花が着火して
と思われる。
5人用散水設備から散水を開始した。モニターで
その後も炎等は見えなかったたため、散水を中
して異常のないことを確認した。
15時間) / 低負荷時間: 0 時間
25 日 9 時 57 分
無
無
策・改善策等
いことであり、破砕機等はそのことを想定して、
動消火設備を備えている。今後は、構成市町と
により適切な分別について啓発に努める。