

【別添様式1：不適合事象報告書】

作成日時 平成21年8月3日 10時 00分 ()

I 不適合事象発生施設概要	
施設種類（ごみ処理施設、リサイクル）	ごみ処理施設 1号炉
II 不適合事象概要・不適合事象対応	
①不適合事象の種類	排ガス異常（区分3）（水銀 0.08ppm） 基準値 0.05ppm
②不適合事象発生日時	平成 21 年 8 月 1 日 10 時 ～11時
③不適合事象発生場所（施設／設備・装置）	排ガス処理装置又は測定機器
④不適合事象の原因	1. 施設構造に起因、2. 運転管理に起因、3. 保守管理に起因、4. 搬入ごみに起因、5. その他（不明） 原因不明（事象の説明） 8月1日9時43分、瞬時電圧低下があり、炉内に燃焼空気を送っている送風機類が運転停止した。 1号炉の送風機の再稼働は若干時間を要したが、正常な燃焼状態に戻ったのは、30～40分後であった。その間は、排ガス異常はなかったが、10時30分頃から30分間、排ガス中の水銀濃度が上昇し、10～11時の1時間平均値で0.08ppmとなった。
⑤不適合事象の規模・範囲（二次被害の状況）	なし
⑥不適合事象対応の内容	原因調査中
III 被害状況	
①人身被害の状況	死傷者数：（死者： 0人、負傷者： 0人）
②物損被害の状況	なし
③施設停止期間	日 0時間
④復旧日時	平成 年 月 日 時 分
⑤周辺環境への影響の有無	無
IV 通報・報告等	
①消防・救急への通報	無
②報告・届出の状況 警察署 労働基準監督署 経済産業局 都道府県	無
③事故対策本部の設置	無
④周辺環境調査実施の有・無	無
⑤事故調査委員会開催の有・無	無
V 今後にかさすべき事項	